

Monteringsanvisning

Produktnavn: Axial presfittings til PEX og ALUPEX

Vare nr: 14 51xx xxx,
821xxxx

Anvendelsesområde: Vand- og varmeinstallationer

Arbejdstemperatur: 70 °C (Tmax 95 °C)

Arbejdstryk: Max. 10 bar



Axialpresfittings kan anvendes i alle former for pexrørssystemer. Axialpresmetoden anses for at være en af de mest sikre samlinger, fordi man undgår spændinger i rørsystemet. Ved anvendelse af axialpres undgår man at skulle efterspænde fittings, når der sættes tryk på anlægget.

Presfittings kan fås i lige-, vinkel-, t-stykke med muffe, nippel eller som samler. De almindelig dimensioner fås op til 40 mm men større dimension kan skaffes ved bestilling.

Golan axialpresfittings til PEX

Pexrøret afkortes i den rigtige længde.



Presringen skubbes ned over pexrøret.



Pexrøret skal udvides. Anvend en udviddertang med udviderhoved for at gøre plads til fittingen. Udviderhoveder købes separat. Det er vigtigt, at udviderhovederne passer til rørdimensionen som er anvendt.



Hold udviddertangen helt udviddet i ca. 10 sekunder.



Fittingen monteres i pexrøret. Fittingen skal helt i bund.



Der skal anvendes en prestang med preskæber til samle fittingen med. Preskæber købes separat. Preskæberne fås i flere dimensioner. Kontakt evt. Golan for vejledning af den rigtige størrelse.



Axialpressamlingen er færdig og samlet korrekt.



Golan axialpresfittings til Alupex



Alupexrøret afkortes i den rigtige længde.



Alupexrøret bør kalibreres, det gør at fittingen er nemmere at samle.



Før fittingen monteres, er det vigtig at sikre at o-ringen korrekt.



Monter først presringen på røret, derefter den udvendige støttebøsning og til sidst skubbes fittingen i røret.



Der skal anvendes en prestang med preskæber til samle fittingen med. Preskæber købes separat. Preskæberne fås i flere dimensioner. Kontakt evt. Golan for vejledning af den rigtige størrelse.



Axialpressamlingen er færdig og samlet korrekt.

TEKNISK EGENSKABER.:

Pexfittings til 6 bars rør

Fittings:	CUZn39Pb3 (MS58)
Svejsfittings:	S235/S275JR
Presring:	CUZn39Pb3 (MS58)
Tryk:	Minimum 6 bar
Temperatur:	95 °C
Anvendelse:	Varmeinstallationer
Standard dimensioner:	16x2,0 – 110x10,0 mm
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre).	

Pexfittings til 10 bars rør

Fittings:	CUZn36Pb2As
(CW602N, afzinkningsfrit)	
Svejsfittings:	S235/S275JR (Kun
varmeinstallationer)	
Presring:	CUZn39Pb3 (MS58)
Tryk:	Minimum 10 bar
Temperatur:	95 °C
Anvendelse:	Vandsinstallationer og
	varmeinstallationer
Standard dimensioner:	15x2,5 – 63x8,7 mm
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre).	

Alufittings

Fittings:	CUZn39Pb3 (MS58)
Svejsfittings:	S235/S275JR
Presring:	S235/S275JR
Støttebøsning:	CUZn39Pb3 (MS58)
Pakninger:	Teflon (plastpakning)
Tryk:	Minimum 10 bar
Temperatur:	95 °C
Anvendelse:	Varmeinstallationer
Standard dimensioner:	14x2,0 – 32x3,0 mm
Standard dimensioner:	15x2,5 – 63x8,7 mm
(Større dimensioner kan bestilles efter ordre).	

VÆRKTØJ.:

Udviddertang

- Skal bruges til at udvide pex inden fittings monteres.
- Udviderhoveder købes separat.



Prestang

- Vi anbefaler at købe preskæber efter Golans henvisninger.
- Preskæber og bolte købes separat.

