

Tryksprængninger

Genkender du disse skader?

Tryksprængninger sker ofte i forbindelse med defekte overtryksventiler og ofte tæt på en samling.

Nedenunder kan du se typiske tryksprængninger.



Frostsprængninger

Frostsprængninger på PEX rør ses i forbindelse med byggerier som foregår i perioder, hvor frost kan forekomme.

Frostsprængninger har altid det samme mønster og er bl.a. kendetegnet ved, at der typisk er en revne (eller begyndende revne) på begge sider af røret.

